


## Annexe 3 > Fiches Masses d'Eau (ME) et Fiches Actions (SIT)

Travaux prévisionnels 2019-2021 - Contrat Territorial Milieux Aquatiques

<b>ME - FRGR0024 - Le Guyoult depuis Dol de Bretagne jusqu'à la mer</b>	<b>26</b>
<b>SIT 010</b> – Restauration de la continuité écologique sur le Guyoult au Haut-Pont (année 1)	28
<b>SIT 011</b> – Restauration du Guyoult aux Tanneries (année 1)	30
<b>SIT 507</b> – Restauration du Guyoult et du Pic Oiseau à Carfantin (année 1)	32
<b>SIT 501</b> – Reméandrage du Ruisseau de St-Marcen (année 2)	34
<b>SIT 006</b> – Restauration des habitats du Cardequin (année 2)	36
<b>SIT 007</b> – Restauration de la continuité écologique sur le Ruisseau de la Hirlais (année 2)	38
<b>Action PTE (hors CTMA) Restauration de la continuité écologique aux ouvrages à la mer (2017 – 2020)</b>	<b>40</b>
<b>ME - FRGR0025a - Le Biez Jean et ses affluents depuis la source jusqu'à Plerguer</b>	<b>42</b>
<b>SIT 517</b> – Restauration du Ruisseau du Pont Melin (année 3)	44
<b>ME - FRGR0025b - Le Biez Jean depuis Plerguer jusqu'à la mer</b>	<b>46</b>
<b>SIT 005</b> – Aménagement d'un bras de contournement sur la Mare de St Coulban (année 1)	48
<b>SIT 013</b> – Restauration partielle des habitats du Meleuc (année 2)	50
<b>ME - FRGR1430 - Le Guilloche et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Guyoult</b>	<b>52</b>
<b>SIT 002</b> – Remise en fond de vallée du Guilloche (année 3)	54
<b>SIT 505</b> – Mise en défend et restauration des habitats du Guilloche (année 3)	56
<b>ME - FRGR1438 - Le Meleuc et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Biez Jean</b>	<b>58</b>
<b>SIT 105</b> – Restauration des habitats sur le Ruisseau de Lanhélin (année 1)	60
<b>SIT 511</b> – Reméandrage du Meleuc dans la Forêt du Mesnil (année 2)	62
<b>SIT 106</b> – Restauration des habitats de la Molène (année 3)	64
<b>ME - FRGR1596 - Le Landal et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Guyoult</b>	<b>66</b>
<b>SIT 102</b> – Restauration des cours d'eau à la Vieux-Ville (année 2)	68
<b>ME - FRGR1597 - Le Guyoult et ses affluents depuis la source jusqu'à Dol de Bretagne</b>	<b>70</b>
<b>SIT 003</b> – Restauration du Guyoult et remise en fond de vallée du Tertre Bintin (année 1)	72
<b>ME – FRGC01 – Masse d'eau littorale Baie du Mont Saint-Michel</b>	<b>74</b>

#### Le Guyoult depuis Dol de Bretagne jusqu'à la mer



#### EPCI-PP

- > CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel
- > Saint Malo Agglomération

#### Cours d'eau

- > Cardequin
- > Canal de la Banche
- > Canal des Planches
- > Bief Brillant
- > Affluents du massif de St Broladre

#### Sites de travaux

- > SIT 010
- > SIT 011
- > SIT 507
- > SIT 501
- > SIT 006
- > SIT 007
- > Action PTE : restauration continuité écologique aux ouvrages à la mer

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - Enjeux concernés

- > n°2 : Qualité des eaux littorales
- > n°3 : Gestion du Marais de Dol
- > n°6 : Eutrophisation
- > n°7 : Phytosanitaires
- > n°8 : Hydromorphologie et continuité écologique

#### > Présentation

Cette masse d'eau se compose principalement de cours d'eau canalisés au sein du Marais de Dol. La chenalisation des cours d'eau a débuté il y a 1000 ans avec le souhait des Evêques de Dol de Bretagne de « conquérir » des terres plus productives.

La gestion et l'entretien du Marais de Dol sont opérés depuis plus de deux siècles par l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol.

Malgré son nom, cette masse d'eau concerne assez peu le Guyoult qui traverse sur quelques kilomètres le marais en étant endigué. Le réseau hydrographique est constitué de cours d'eau, canaux et fossés présentant un maillage dense et complexe dont les niveaux d'eau sont gérés par des manipulations d'ouvrages hydrauliques appartenant à l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol.

Le fonctionnement de la plupart de ces cours d'eau n'est plus naturel, il s'agit d'une gestion artificielle dédiée aux activités et aux usages du marais. Aussi, les objectifs DCE de cette masse d'eau dite « fortement modifiée » sont différents d'une masse d'eau dite « naturelle ».

#### > Enjeux

- Tendre vers le bon potentiel de cette masse d'eau.
- Améliorer la continuité écologique.
- Maintenir voire améliorer l'accueil d'une biodiversité.
- Avant tout projet, intégrer les différents usages pour assurer le maintien du marais.

#### > Objectifs du contrat

- Mettre en conformité des ouvrages dégradant la continuité écologique.
- Faciliter l'accès de l'anguille et autres migrateurs au marais et aux bassins versants amont.

#### Masse d'eau

#### FRGR0024

Type de masse d'eau : fortement modifiée

Objectif DCE : bon potentiel 2039

## > Etat\* de la masse d'eau et risques – FRGR0024

Présentation de l'état écologique de la masse d'eau et des risques de non atteinte du bon état. Tableau issu des informations disponibles au 01/07/2020 (source : AELB). La station est située au Haut-Pont sur la commune de Mont-Dol.

Etat écologique 2019		Etat des indicateurs		Objectif		Risques 2027	
Etat écologique	3	IBD - <i>Diatomé</i>	3	Bon potentiel écologique	2027	Global	Risque
Etat écologique calculé	3	I2M2 – <i>Macro-invertébrés</i>				Macropolluants	Risque
Etat biologique	4	IBMR - <i>Macrophytes</i>		Bon état chimique	2039	Nitrates	Respect
Etat physicochimique	3	IPR - <i>Poissons</i>	4			Pesticides	Risque
Etat polluants spécifiques	2					Morphologie	Respect
						Obstacles	Risque
						Hydrologie	Risque

L'état écologique de la masse d'eau est aujourd'hui dégradé ce qui se perçoit dans la physico-chimie des eaux ainsi que sur la faune et la flore retrouvées sur la station de mesure. Tendre vers le bon potentiel de la masse d'eau passera par la mise en place d'actions portant sur différents paramètres en local mais nécessitera aussi des interventions sur les masses d'eau amont, notamment le Guyoult de sa source à Dol-de-Bretagne.


\* 

1 : très bon état	2 : bon état	3 : moyen	4 : médiocre	5 : mauvais
-------------------	--------------	-----------	--------------	-------------


## > Diagnostic SBCDol 2017/2018

Les graphiques ci-dessous présentent le diagnostic des canaux du Marais de Dol selon la fonction hydraulique, la qualité de l'eau et l'aspect biologique sur un échantillon de plus de 100 km de cours d'eau.


> Fonction hydraulique



> Fonction biologique



> Fonction qualité d'eau



■ Potentiel très fortement perturbé  
 ■ Potentiel moyennement perturbé  
 ■ Potentiel optimum  
 ■ Potentiel fortement perturbé  
 ■ Potentiel proche de l'optimum

La méthode de diagnostic employée juge les éléments du marais en lien avec le bon potentiel et non son état. Si la fonction hydraulique est plutôt bonne, la fonction biologique est jugée moyenne et le potentiel de qualité de l'eau affiche une tendance perturbée.

## > Stratégie et types de travaux

- Mise en conformité progressive des ouvrages pénalisant la continuité écologique en partant de l'aval.
- Concertation locale à privilégier dans tous les projets.

## SIT 010 – Restauration de la continuité écologique sur le Guyoult au Haut-Pont



### > Contexte local

#### Masse d'eau

> **FRGR0024** - Le Guyoult depuis Dol de Bretagne jusqu'à la mer

**SAGE Bassins Côtiers Dol** - dispositions concernées  
> D54

#### Commune / EPCI-FP

> Mont-Dol  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

#### Nature de l'action

> Travaux

#### Maîtrise d'ouvrage

> SBCDol

#### Montant prévisionnel TTC


> 9 600 €

L'ouvrage est un pont routier communal qui présente un radier maçonné avec deux marches successives générant deux chutes d'eau infranchissables pour les poissons. La partie aval est constituée d'un lit mineur endigué de part et d'autre, avec des berges présentant des hauteurs de 5 à 6 mètres.

Le Guyoult est classé en liste 2 sur ce secteur, aussi la mise en conformité de l'ouvrage vis-à-vis de la continuité écologique est nécessaire.

L'ouvrage le plus en aval, les portes à flot du Guyoult, fait l'objet de tests de rétablissement de la continuité écologique depuis 2017 et les résultats sont encourageants avec une augmentation des captures de civelles (anguilles juvéniles) constatée lors des suivis scientifiques. Aussi, la réouverture de cet ouvrage est essentielle pour favoriser la montaison de l'espèce.

Ces travaux profiteront également au cortège piscicole en place : mulot, flet commun, truite fario, lamproie marine, etc. Ils permettront aussi d'éviter l'affouillement du pont et de réaliser des protections supplémentaires de la berge.



### > Objectifs et effets attendus

- Assurer la conformité (continuité écologique) de l'ouvrage.
- Maintenir la gestion de l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol.
- Permettre aux migrateurs d'effectuer une montaison aisée de l'ouvrage.


## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels *	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Rampe d'enrochement	9 600 €	<b>9 600 €</b>	4 800 €	2 880 €	1 920 €

## > Modalités d'intervention

Le prestataire chargé de la réalisation des travaux a été recruté en 2019. Les travaux ont toutefois été décalés au regard des débits du cours d'eau jusqu'alors trop forts. Ils ont finalement été entrepris du 28 au 30 juillet 2020.

Les travaux ont consisté à relever le lit du cours d'eau en pente douce jusqu'à la sortie du radier du pont et à effacer ainsi les deux chutes d'eau qui empêchaient les poissons de circuler. La cote haute du lit mineur ne dépasse pas celle du radier afin d'assurer le bon écoulement de l'eau. Les matériaux utilisés ont été calibrés en fonction du cours d'eau et des débits attendus l'hiver.



## > Observations

Ces travaux sont situés sur un cours d'eau géré par l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol. Une convention de travaux a été passée entre l'association et le SBCDoI pour la durée du chantier. Les accès étant difficiles, le coût des travaux a été plus élevé qu'initialement prévu. Toutefois, l'enveloppe de l'année 1 n'a pas été dépassée au regard de la baisse du montant de certains travaux attendue sur d'autres sites.

## SIT 011 – Restauration du Guyoult aux Tanneries



### > Contexte local

#### Masse d'eau

> **FRGR0024** - Le Guyoult depuis Dol de Bretagne jusqu'à la mer

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées

> D54

#### Commune / EPCI-FP

> Dol-de-Bretagne  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

#### Nature de l'action

> Travaux

#### Maîtrise d'ouvrage

> SBCDol

#### Montant prévisionnel TTC

> 177 600 €


Les Tanneries de Dol de Bretagne sont un ensemble de parcelles ayant un lourd historique en tant que site industriel. D'abord constitué d'anciens moulins, devenu tanneries, le secteur est ensuite une grande entreprise de fabrication de meubles en bois qui sera détruite dans les années 80.

Les bâtiments étaient de grande taille : trois dalles en béton ont été placées sur le Guyoult ainsi que des murs latéraux de 2 mètres de haut.

A ce jour, la continuité écologique est impactée par deux seuils en béton et un seuil en pierre.

De surcroît, certains murs sont en mauvais état et menacent de tomber dans le cours d'eau.

L'ensemble du secteur est un terrain vague avec du remblai, des dalles apparentes et des ferrailles qui en ressortent. Ce patrimoine appartient aujourd'hui à la ville de Dol-de-Bretagne.




### > Objectifs et effets attendus

- Assurer la continuité écologique du cours d'eau classé sur ce secteur en liste 2.
- Mettre à ciel ouvert le milieu et assurer une continuité écologique latérale.
- Permettre un bon écoulement de l'eau.
- Assurer la sécurité du site.
- Permettre la requalification du site.



**SIT 507 – Restauration du Guyoult et du Pic Oiseau à Carfantin**



**> Contexte local**

**Masse d'eau**

> **FRGR0024** - Le Guyoult depuis Dol de Bretagne jusqu'à la mer

**SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées**

> D54, D66

**Commune / EPCI-FP**

> Dol de Bretagne  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

**Nature de l'action**

> Travaux

**Maîtrise d'ouvrage**

> SBCDol


**Montant prévisionnel TTC**

> 99 600 €

Ce secteur est situé entre le hameau de Carfantin et la ville de Dol-de-Bretagne. L'histoire du site est ancienne et on peut noter la présence d'un moulin industriel aujourd'hui en ruine. Le canal usinier et les ouvrages ne sont plus entretenus depuis des décennies.

Aujourd'hui le site est sujet à de fréquentes inondations comme c'était déjà le cas lors du fonctionnement du moulin il y a quelques siècles, et cela pénalise les propriétaires. De même, la biodiversité est atteinte par le déversoir du moulin situé sur le Guyoult impactant la continuité écologique du cours d'eau.

Ce moulin aujourd'hui à l'abandon constitue un risque à plusieurs titres (inondations, sécurité publique, biodiversité). Aussi, le SBCDol a souhaité engager une étude de faisabilité d'aménagement du secteur de Carfantin afin de répondre au mieux à toutes les problématiques rencontrées.



**> Objectifs et effets attendus**

- Améliorer le fonctionnement hydraulique (plus naturel) de la zone.
- Retrouver des terrains plus adaptés à des usages pour les propriétaires.
- Restaurer les fonctionnalités du cours d'eau et de la zone humide.
- Restaurer la continuité écologique des cours d'eau.
- Assurer un cadre agréable pour les Dolois qui empruntent le sentier pédestre.


## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels *	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Remise en fond de vallée	99 600 €	99 600 €	49 800 €	29 880 €	19 920 €

## > Modalités d'intervention

Les travaux consistent en une remise en fond de vallée complète du Guyoult et du Ruisseau du Pic Oiseau. Au regard du contexte, il est prévu un aménagement total du lit mineur et partiel du lit majeur, associés à des mesures connexes (installation de passerelles, de panneaux d'interprétation...).

Ce projet concerne en grande partie des propriétaires privés. Aussi, une forte concertation a été engagée dès le début de l'opération afin de pouvoir mener à bien ces travaux.



## > Observations

Le rétablissement de la continuité écologique sur ce secteur pourrait permettre à terme de libérer 77,9 km de cours d'eau pour la Truite Fario et un linéaire encore plus important accessible pour l'anguille.

## SIT 501 – Reméandrage du Ruisseau de Saint-Marc



### > Contexte local

#### Masse d'eau

> **FRGR0024** - Le Guyoult depuis Dol de Bretagne jusqu'à la mer

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées

> D54, D55, D66

#### Commune / EPCI-FP

> Saint-Marc

> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

#### Nature de l'action

> Travaux

#### Maîtrise d'ouvrage

SBCDol


#### Montant prévisionnel TTC

> 71 896,50 €

Le Ruisseau de Saint-Marc est un petit cours d'eau qui prend source sur le massif granitique de Saint-Broladre. Il s'écoule du sud vers le nord en passant par le plateau, dévalant les pentes du massif pour arriver jusqu'au Marais de Dol.

Il s'agit d'un émissaire réduit, offrant peu d'intérêt au niveau piscicole, mais qui assure un débit d'eau douce minimal pour le Marais de Dol et contribue au maintien du milieu et des usages.

La proximité du cours d'eau avec le littoral et le contexte de transfert rapide des eaux vers le Marais de Dol puis à la mer ont conduit à des réflexions sur les enjeux littoraux en plus des usages terrestres.



### > Objectifs et effets attendus


- Améliorer la qualité de l'eau qui transite dans le bassin versant.
- Restaurer une fonctionnalité cours d'eau/zone humide.
- Proposer une mise en défend du milieu aquatique pour l'enjeu bactériologie.
- Participer au bon potentiel de la masse d'eau.

## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDOI
Aménagement d'une passerelle à bétail après restauration	9 600 €	<b>71 896,50 €</b>	35 948,25 €	21 568,95 €	14 379,30 €
Création de méandre (240m)	43 200 €				
Installation de clôtures après restauration	2 034 €				
Rehaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein (409m)	16 102,50 €				
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir après restauration	960 €				

## > Modalités d'intervention

Pour ces travaux, le SBCDOI engagera une animation avec les différents propriétaires et les exploitants. La mise en défend du cours d'eau est fortement conditionnée par l'accord de restauration du cours d'eau que ce soit pour le reméandrage du lit en aval ou la restauration des habitats par une recharge sédimentaire du lit mineur.

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge		Maître d'ouvrage : Syndicat des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne (SBC Dol)																	
Type de travaux	Création de méandre																		
Masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Code du segment	Identifiant travaux															
Le Guyoult depuis Epiniac à la mer	Pont État (ruisseau de)	SAINT-MARCAN-35291	POETSE001	TRAV01417															
																			
<b>Description et justification de l'intervention</b>																			
<b>Description</b> Caractéristiques du lit Largeur moyenne : 0,5 m Profondeur moyenne : 0,400 m Linéaire : 240 m Combinaison de différentes missions de terrassement et de restauration de cours d'eau. Gabarit final doit s'inspirer d'un gabarit de référence proche. Coût : 36000 € HT / SIT501 Techniques préconisées : P1/P2/P3		<b>Justification</b> Restauration de la fonction auto-épuratoire grâce aux échanges avec la zone hyporhèze, lutter contre les assèchs du cours d'eau dus à sa situation perchée, diversifier les habitats du lit mineur et des berges et reconquérir des zones humides.																	
<b>Procédure (L.214-1 du CE) :</b> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>Rubrique</th> <th>Seuil</th> <th>Bilan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1.1.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.2.0</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>3.1.4.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.5.0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Rubrique	Seuil	Bilan	3.1.1.0			3.1.2.0	A	A	3.1.4.0			3.1.5.0		
Rubrique	Seuil	Bilan																	
3.1.1.0																			
3.1.2.0	A	A																	
3.1.4.0																			
3.1.5.0																			
<b>Incidents en phase travaux</b> Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l'aval) Dérangement de la faune et de la flore Traversée de parcelles privées par les engins		<b>Incidents et mesures d'accompagnement</b> Incidences en fonctionnement Rehaussement de la lame d'eau à l'étiage. Fréquence de débordement cohérente avec les variations (1/an). Augmentation de la diversité des habitats. Amélioration du pouvoir d'auto-épuratoire : meilleure oxygénation, absorption des polluants par la végétation. Diminution du colmatage des cours d'eau. Diminution du débit de débordement.																	

## > Observations

Cette action était initialement prévue en 2020. Toutefois, au regard du retard d'animation pris pendant la période de confinement due au covid-19, l'animation aura probablement lieu en 2021.

**SIT 006 – Restauration des habitats du Cardequin**



**> Contexte local**

**Masse d'eau**

> **FRGR0024** - Le Guyoult depuis Dol de Bretagne jusqu'à la mer

**SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées**

> D54

**Commune / EPCI-FP**

> Dol-de-Bretagne / Roz-Landrieux  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

**Nature de l'action**

> Travaux

**Maîtrise d'ouvrage**

> SBCDol / CD35

**Montant prévisionnel TTC**

> 12 000 €

Le secteur est situé à l'arrivée du Cardequin dans le Marais de Dol au lieu-dit La Planche à Roz-Landrieux. Quelques centaines de mètres plus loin, il devient un canal. Des stations de mesure ont permis d'observer en 2018 une richesse piscicole bien présente malgré la taille réduite du cours d'eau.



Sur ce site, deux maîtres d'ouvrages doivent œuvrer de concert afin de restaurer les fonctionnalités du milieu :

- Le SBCDol pour la restauration du cours d'eau. Il est envisagé d'intervenir sur le lit mineur du cours d'eau afin de favoriser un bon écoulement de l'eau et d'assurer des fonctionnalités naturelles.
- Le Département d'Ille-et-Vilaine pour la restauration de la continuité écologique sur l'ouvrage départemental qui présente une chute d'eau et empêche la remontée des migrateurs.

Le cours d'eau est proche des maisons du lieu-dit « La Planche » et traverse des pâtures. Les travaux devront tenir compte des usages et du risque d'inondabilité de la zone.

**> Objectifs et effets attendus**


- Restaurer la continuité écologique sur cette partie de cours d'eau classée en liste 2.
- Restaurer les habitats favorables à la faune.
- Maintenir/assurer un bon écoulement du cours d'eau.

## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Micro-seuils successifs et diversification des habitats	12 000 €	<b>12 000 €</b>	6 000 €	3 600 €	2 400 €

## > Modalités d'intervention

Le SBCDoI travaillera en partenariat avec le Département d'Ille-et-Vilaine afin de réaliser conjointement la restauration de la fonctionnalité du cours d'eau et la mise en conformité de l'ouvrage classé liste 2 au titre de la continuité écologique.



## > Observations

L'ancien tracé du cours d'eau apparaît visible sur le cadastre. Il est peu probable que des travaux plus ambitieux que ceux mentionnés aient lieu au regard du contexte agricole de la zone. Le technicien proposera toutefois cette possibilité aux propriétaires.

**SIT 007 – Restauration de la continuité écologique sur le Ruisseau de la Hirlais**



**> Contexte local**

**Masse d'eau**

> **FRGR0024** - Le Guyault depuis Dol de Bretagne jusqu'à la mer

**SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées**

> D54

**Commune / EPCI-FP**

> Bagger-Morvan  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

**Nature de l'action**

> Travaux

**Maîtrise d'ouvrage**

> SBCDol

**Montant prévisionnel TTC**

> 18 000 €


L'amont du bassin versant du Cardequin est constitué de petits cours d'eau présentant des faciès intéressants bien que leur profil en long soit relativement peu pentu.

En amont de la commune de Bagger-Morvan, trois ouvrages sont considérés comme impactants pour la continuité écologique et peuvent aussi présenter des détériorations plus ou moins importantes.

Une restauration de ces ouvrages permettra le bon fonctionnement du cours d'eau et décompartmentera tout l'amont du bassin versant.

Par ailleurs, malgré la faible taille du cours d'eau, une population d'anguille est bien présente sur ce secteur. Pour exemple, en juillet 2020, afin de montrer une anguille au propriétaire situé sur la rive droite du cours d'eau à l'aval d'un ouvrage, il a suffi de soulever une seule pierre pour en voir...

Pour ce secteur et au regard de l'enjeu piscicole, il a été retenu de réaliser des travaux simples et pragmatiques.



**> Objectifs et effets attendus**

- Décompartmenter le cours d'eau.
- Assurer la montaison piscicole.
- Assurer le maintien des ouvrages dans le temps en évitant leur affouillement.

## > Plan de financement prévisionnel


Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
2 sites de micro-seuils successifs	10 800 €	18 000 €	9 000 €	5 400 €	3 600 €
Recalage d'un ouvrage de franchissement	7 200 €				

## > Modalités d'intervention

Les trois ouvrages peuvent être aménagés dans le cadre d'une seule opération si tous les propriétaires sont d'accord sur les modalités d'intervention. Deux types d'aménagements peuvent avoir lieu et sont illustrés sur l'extrait de la Déclaration d'Intérêt Général ci-après.

Les deux ouvrages les plus en aval seront aménagés via une rampe en enrochement voire des pré-bassins successifs (micro-seuils) de petite taille.

L'ouvrage le plus en amont nécessite une intervention plus lourde. Il sera proposé un recalage des buses qui sont en mauvais état et qui mettent en péril l'ouvrage en plus de créer une discontinuité écologique.

FICHE ACTION 13 : Franchissement piscicole des petits ouvrages					
Impact sur la morphologie					
Lit mineur	Berges et ripisylve	Annexes et lit majeur	Débit	Continuité	
Techniques d'intervention					
<p>❖ <b>Franchissement à l'aide de mini-seuil</b></p> <p>Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l'ouvrage pour élever la ligne d'eau et faciliter le franchissement piscicole de l'obstacle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l'aide d'un mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de l'ouvrage</li> <li>✓ Aménager de manière à maintenir une lame d'eau suffisamment épaisse et à créer une fosse de dissipation de l'énergie hydraulique suffisante</li> </ul>			<p>Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire :</p> 		
<p>❖ <b>Franchissement par la recharge en matériaux</b></p> <p>Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de compenser un dénivelé important</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Recharger en aval de l'ouvrage à l'aide de granulats gravelo-caillouteux</li> <li>✓ Créer une pente inférieure à 1%</li> <li>✓ Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de manière à constituer des bassins successifs</li> </ul>			<p>Exemple de travaux dans les Ardennes :</p> 		
Schéma de principe d'aménagement de mini-seuil :					
					
Impacts usages		Impacts milieu		Actions complémentaires	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impact juridique : aucune incidence</li> <li>✓ Impacts patrimoniaux et sur les usages : modification de la configuration de l'ouvrage, ennoisement par l'aval</li> <li>✓ Maintien de l'usage de pêche</li> <li>✓ Stabilité de l'ouvrage, intégration paysagère de l'ouvrage</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Amélioration du franchissement piscicole</li> <li>✓ Diversité des écoulements et des habitats du lit</li> <li>✓ Conditions d'autoépuration favorable (oxygénation)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Renaturation du lit et des berges</li> <li>✓ Protection des berges</li> <li>✓ Plantation de ripisylve</li> </ul>	

## > Observations

Ces travaux sont relativement minimes et l'acceptation des 6 propriétaires recensés est attendue pour 2021.

**Restauration de la continuité écologique sur les ouvrages à la mer  
(action hors Contrat Territorial)**



> **Contexte local**

**Masse d'eau**

> **FRGR0024** - Le Guyoult depuis Dol de Bretagne jusqu'à la mer

**SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées**

> D24, D25, D54

**Commune / EPCI-FP**

> Le Vivier-sur-mer / Saint-Benoît-des-Ondes  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

**Nature de l'action**

> Travaux

**Maîtrise d'ouvrage**

> Association syndicale des Dignes et Marais de Dol

**Montant TTC**


> 12 000 €

La Baie du Mont Saint-Michel présente les plus grands marnages d'Europe avec des amplitudes pouvant aller jusqu'à 14 mètres.

La manipulation d'ouvrages hydrauliques dans ce contexte est particulièrement subtile et une modification de gestion doit nécessairement faire l'objet de réflexions approfondies comme pour le cas précis de rétablissement de la continuité écologique.

La gestion hydraulique du Marais de Dol est opérée depuis plus de deux siècles par l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol. Cette dernière s'engage à entretenir les cours d'eau et canaux du Marais de Dol (12 000 ha) et à assurer la gestion hydraulique d'un réseau hydrographique estimé à 300 km.

La liste 2 est un classement des cours d'eau à restaurer. Elle implique l'obligation de mettre en conformité les ouvrages vis-à-vis du rétablissement de la circulation des poissons et des sédiments avant le 22 juillet 2017 (arrêtés de classement des cours d'eau du 10 juillet 2012). Sur ce territoire, 95 km de cours d'eau sont concernés. C'est le cas du Guyoult et de certains de ses affluents en amont, du Meleuc, du Bief-Jean et de certains canaux du marais. Un travail de redéfinition des tracés (indicatifs) de la liste 2 est par ailleurs en cours sur la partie Meleuc / Bief Jean.



En 2016, la Commission Locale de l'Eau du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne a constitué un groupe de travail « marais de Dol ». Ce dernier a proposé un test de rétablissement de la continuité écologique sur des ouvrages littoraux de l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol.

## > Objectifs et effets attendus

Le groupe de travail « marais de Dol » a été mobilisé sur le thème de la continuité écologique de 2016 à 2019. L'objectif était d'élaborer une feuille de route pour la réalisation de tests de rétablissement de la continuité écologique dans le Marais de Dol. L'ambition était d'atteindre la validation d'aménagements ainsi que la mise en place de protocoles pérennes et cohérents avec la gestion et les usages du marais.

Au terme de la démarche :

- La faisabilité technique et l'acceptation de la méthode devaient être démontrées,
- La continuité écologique devait être améliorée sur les ouvrages testés,
- La mise en conformité (liste 2) des ouvrages pouvait ainsi être sollicitée.

## > Plan de financement

Le SBCDol, la Fédération départementale de pêche d'Ille-et-Vilaine et les partenaires se sont investis tant sur les suivis que sur le montage de dossiers et de réunions relatifs à cette opération.

L'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol a fourni un travail en régie sur l'aménagement de la porte à flot du Guyoult ainsi qu'en discussion et analyse des propositions.

Le principal poste de dépense a été l'aménagement de vantelles sur les vannes-secteur du Canal des Allemands, du Canal du Cardequin et du Canal de la Banche en 2018.

Ces trois aménagements, d'un coût proche de 12 000 € TTC, ont été financés à 60% par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et à 40% par l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol en tant que propriétaire des ouvrages.

## > Modalités d'intervention

Un travail de concertation très important a eu lieu à 9 reprises qu'il s'agisse de réunions techniques ou du groupe de travail « marais de Dol ». Un suivi non moins important a eu lieu tout au long de la procédure tant sur le volet physico-chimique que biologique. Chaque étape de l'opération a été validée ou a fait l'objet d'une information aux différentes parties prenantes. Le SBCDol a animé la démarche tant sur le plan technique que réglementaire afin de favoriser l'émergence de travaux sous la maîtrise d'ouvrage de l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol, le propriétaire des ouvrages.


## > Observations

Les tests ont permis de témoigner de la faisabilité technique du rétablissement de la continuité écologique sur 4 ouvrages. Les techniques employées garantissent le maintien des usages et permettent au gestionnaire des ouvrages du marais de préserver sa gestion.

Le groupe de travail « marais de Dol » a ainsi permis de faire émerger des solutions techniques et pragmatiques pour que l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol puisse s'engager vers la mise en conformité des ouvrages littoraux suivant la réglementation sur la continuité écologique.

La gestion des ouvrages, propriété de l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol, est assurée par cette dernière qui tient nécessairement compte des débits des fleuves et des marées de la Baie du Mont Saint-Michel pour assurer la sécurité des biens et des personnes vivant dans le Marais de Dol.

Enfin, une augmentation significative des captures de civelles a été visible dès le début des tests.



#### Le Biez Jean et ses affluents depuis la source jusqu'à Plerguer



#### EPCI-FP

- > CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel
- > CC Bretagne Romantique
- > Saint-Malo Agglomération

#### Cours d'eau

- > Biez Jean
- > Ru de Trémigon
- > Ru de Pont Melin

#### Sites de travaux

- > SIT 517

#### Autres volets du CT sur cette masse d'eau

- > Volet Qualité de l'eau et protection de la ressource

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - Enjeux concernés

- > n°4 : Gestion quantitative
- > n°6 : Eutrophisation
- > n°7 : Phytosanitaires
- > n°8 : Hydromorphologie et continuité écologique
- > n°9 : Zones humides

#### > Présentation

Le Biez Jean est un petit fleuve côtier d'environ 30 km. Il prend sa source à Lourmais, s'écoule vers le nord sur le plateau granitique avant de s'enfoncer sur des schistes jusqu'au Marais de Dol et de rejoindre la Baie du Mont Saint-Michel à St Benoît-des-Ondes.

Ce secteur de 67 km<sup>2</sup> est très marqué par la présence de nombreux plans d'eau, de modifications morphologiques importantes des cours d'eau et de leurs zones humides. Ces altérations profondes conduisent à des assècs fréquents l'été sur les têtes de bassin versant qui conditionnent pourtant la qualité et la quantité d'eau des cours d'eau.

Ce bassin versant conduit les eaux vers l'Etang de Beaufort, un captage prioritaire pour l'eau potable.

Une restauration des zones humides, véritables châteaux d'eau naturels du bassin versant, couplée à la reprise morphologique des cours d'eau est essentielle pour tendre vers une eau de bonne qualité et en quantité suffisante toute l'année.

#### > Enjeux

- Tendre vers le bon état de cette masse d'eau.
- Soutenir la production d'eau potable (captage de Beaufort).
- Assurer la résilience des milieux face au changement climatique.

#### > Objectifs du contrat

- Restaurer une fonctionnalité cours d'eau / zone humides.
- Réduire l'impact des plans d'eau sur la ressource.
- Améliorer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l'eau de ce bassin versant.
- Soutenir les politiques publiques en faveur du maintien et du développement du bocage.

#### Masse d'eau

#### FRGR0025a

Type de masse d'eau : naturelle

Objectif DCE : OMS\* 2027

\*OMS : Objectif Moins Strict



## > Etat\* de la masse d'eau et risques – FRGR0025a

Présentation de l'état écologique de la masse d'eau et des risques de non atteinte du bon état. Tableau issu des informations disponibles au 01/07/2020 (source : AELB). La station est située au Pont d'Atelle sur la commune de Bonnemain.

Etat écologique 2019		Etat des indicateurs		Objectif		Risques 2027	
Etat écologique	4	IBD - <i>Diatomée</i>	2	OMS* Etat écologique	2027	Global	Risque
Etat écologique calculé	4	I2M2 – <i>Macro-invertébrés</i>	4			Macropolluants	Respect
Etat biologique	4	IBMR - <i>Macrophytes</i>	4	Bon état chimique	2021	Nitrates	Respect
Etat physicochimique	4	IPR - <i>Poissons</i>				Pesticides	Risque
Etat polluants spécifiques						Morphologie	Risque
						Obstacles	Risque
						Hydrologie	Risque

L'état écologique de la masse d'eau est aujourd'hui dégradé à plusieurs niveaux notamment à cause d'importants aménagements réalisés sur le réseau hydrographique du bassin versant. Tendre vers le bon état de la masse d'eau passera par des actions portant sur différents items et par des travaux de restauration du lit mineur et du lit majeur.

## > Diagnostic\* SBCDoI 2017/2018



Le premier graphique rend compte des cours d'eau les plus importants et montre que les altérations de l'habitat sont déjà présentes et portent sur tous les items. Sur le second graphique qui montre l'altération de très petits cours d'eau, on constate une artificialisation sévère.

L'effort de restauration devra ainsi porter sur tous les compartiments et à tous les niveaux de la masse d'eau. Une priorisation devra être réalisée.


## > Stratégie et types de travaux

- Grands sites d'intervention visant les paramètres quantitatifs et qualitatifs.
- Les travaux portant sur des dysfonctionnements dans la morphologie seront plus réduits.

\* 1 : très bon état    2 : bon état    3 : moyen    4 : médiocre    5 : mauvais

\*OMS : Objectif Moins Strict

**SIT 517 – Restauration du Ruisseau de Pont Melin**



**> Contexte local**

**Masse d'eau**

> **FRGR0025a** – Le Biez Jean et ses affluents depuis la source jusqu'à Plerguer

**SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées**

> D54, D27, D66

**Commune / EPCI-FP**

> Bagger-Morvan / Epiniac/Bonnamain

> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

> CC Bretagne Romantique

**Nature de l'action**

> Travaux

**Maîtrise d'ouvrage**

> SBCDol


**Montant prévisionnel TTC**

> 360 023,76 €

Le Ruisseau de Pont-Melin est un petit cours d'eau de tête de bassin versant en amont du Bief Jean qui s'écoule jusqu'à l'étang de Beaufort (captage prioritaire). Les enjeux de qualité et de quantité d'eau sont donc importants au titre de l'eau potable.

Le secteur est dégradé par la présence de plans d'eau sur cours d'eau ainsi que par d'anciens travaux hydrauliques de reprofilage et de recalibrage du lit mineur.

On peut toutefois noter la présence de zones humides, parfois avec des surfaces importantes sur la zone.



**> Objectifs et effets attendus**

- Retrouver un milieu humide fonctionnel (zone humide/cours d'eau).
- Améliorer la gestion quantitative de l'eau (zones humides et plans d'eau).
- Améliorer l'aspect qualitatif de l'eau (grand linéaire de restauration).
- Retrouver une biodiversité adaptée aux milieux humides.
- Permettre le maintien des usages, notamment l'eau potable.

## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Création de méandres	88 320 €	<b>360 023,76 €</b>	180011,88 €	108007,13 €	72004,75 €
Obstacles à retirer	720 €				
Recréation d'un nouveau lit	92 400 €				
Rehaussement du lit incisé	100 151,76 €				
Remise en fond de vallée	44 832				
Interventions sur étang	33 600				

## > Modalités d'intervention

Pour pouvoir intervenir sur ce secteur présentant un linéaire conséquent, le technicien doit assurer une animation de terrain importante afin que les différents propriétaires acceptent les travaux. Des contacts ont été pris dès 2018 et permettent d'envisager des travaux à l'horizon 2021.


Il est prévu de réaliser plusieurs actions dont le contournement des étangs de Montsorel (plan ci-dessous), des restaurations d'habitats et des remises en fond de vallée. Ces actions sont conduites sur un linéaire d'environ 5km de cours d'eau.



## > Observations

Ces travaux d'ampleur concernent plusieurs cours d'eau, trois plans d'eau et un nombre de propriétaires conséquent.

#### Le Biez Jean depuis Plerguer jusqu'à la mer



#### EPCI-FP

- > CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel
- > Saint-Malo Agglomération

#### Cours d'eau

- > Le Canal des Allemands
- > Les affluents du massif du Clos-Poulet
- > Le Ru du Bois-Hamon

#### Sites de travaux

- > SIT 005
- > SIT 013

#### Autres volets du CT sur cette masse d'eau

- > Volet acquisition foncière en Mare de St-Coulban

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - Enjeux concernés

- > n°2 : Qualité des eaux littorales
- > n°3 : Gestion du Marais de Dol
- > n°8 : Hydromorphologie et continuité écologique
- > n°9 : Zones humides

#### > Présentation

Cette masse d'eau est située en aval des masses d'eau du Meleuc et du Bief Jean amont. Les cours d'eau y sont fortement recalibrés et rejoignent un drain collecteur créé lors de la seconde guerre mondiale : le Canal des Allemands.

Cette masse d'eau se décompose en trois sous-secteurs au fonctionnement hydraulique différent :

- Une zone à l'ouest d'où proviennent de petits cours d'eau de tête de bassin versant qui dévalent le massif du Clos Poulet,
- Une zone au sud composée de zones humides tourbeuses (marais noir) et dans laquelle les crues hivernales peuvent s'étendre jusqu'à ennoyer la zone plusieurs mois,
- Une zone au nord composée d'anciennes tangues avec peu de zones humides (marais blanc) dans laquelle les cours d'eau sont fortement canalisés avec de rares débordements.

Le fonctionnement de la plupart de ces cours d'eau n'est plus naturel, il s'agit d'une gestion hydraulique dédiée aux activités et usages du marais. Cette masse d'eau est dite « fortement modifiée » et les objectifs DCE y sont différents d'une masse d'eau naturelle.

#### > Enjeux

- Tendre vers le bon potentiel de cette masse d'eau.
- Améliorer la continuité écologique.
- Maintenir voire améliorer l'accueil d'une biodiversité.
- Intégrer les différents usages pour assurer le maintien du Marais de Dol.

#### > Objectifs du contrat

- Mettre en conformité des ouvrages dégradant la continuité écologique.
- Faciliter l'accès de l'anguille et autres migrateurs au marais et aux bassins versants amont.

#### Masse d'eau

#### FRGR0025b

Type de masse d'eau : fortement modifiée

Objectif DCE : OMS\* 2027


\*OMS : Objectif Moins Strict

## > Etat\* de la masse d'eau et risques – FRGR0025b

Présentation de l'état écologique de la masse d'eau et des risques de non atteinte du bon état. Tableau issu des informations disponibles au 01/07/2020 (source : AELB). La station est située aux Longrais sur la commune de La Fresnais.


Etat écologique 2019		Etat des indicateurs		Objectif		Risques 2027	
Etat écologique	3	IBD - <i>Diatomée</i>		OMS* Etat écologique	2027	Global	Risque
Etat écologique calculé	3	I2M2 – <i>Macro-invertébrés</i>				Macropolluants	Risque
Etat biologique		IBMR - <i>Macrophytes</i>		Bon état chimique	2021	Nitrates	Respect
Etat physicochimique	5	IPR - <i>Poissons</i>				Pesticides	Respect
Etat polluants spécifiques						Morphologie	Respect
						Obstacles	Risque
						Hydrologie	Risque

L'état écologique de la masse d'eau est aujourd'hui dégradé ce qui se perçoit notamment sur la physico-chimie des eaux ainsi que sur l'hydrologie. Tendre vers le bon potentiel de la masse d'eau passera par des actions portant sur la gestion des eaux mais aussi par des efforts sur les masses d'eau en amont : le Bief Jean amont et le Meleuc (dégradé). Par ailleurs, la station de mesure est située au cœur du marais (Canal des Allemands) où les indicateurs biologiques sont très difficiles à évaluer. Il faut donc relativiser les résultats de l'état de la masse d'eau.



## > Diagnostic SBCDoI 2017/2018

Les graphiques présentent le diagnostic des canaux du Marais de Dol selon la fonction hydraulique, la qualité de l'eau et l'aspect biologique sur un échantillon de plus de 100 km de cours d'eau.



La méthode de diagnostic employée juge les éléments du marais en lien avec le bon potentiel et non son état. Si la fonction hydraulique est plutôt bonne, la fonction biologique est jugée moyenne et le potentiel de qualité de l'eau affiche une tendance perturbée.

## > Stratégie et types de travaux

- Mise en conformité progressive des ouvrages pénalisant la continuité écologique en partant de l'aval.
- Concertation locale à privilégier dans tous les projets.
- Apporter de la cohérence entre le volet Milieux aquatiques et le volet Acquisitions foncières sur la Mare de St-Coulban.

\*OMS : Objectif Moins Strict

## SIT 005 – Aménagement d’un bras de contournement sur la Mare de Saint-Coulban



### > Contexte local

#### Masse d'eau

> **FRGR0025b** – Le Biez Jean depuis Plerguer jusqu'à la mer

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées

> D25, D54

#### Commune / EPCI-FP

> St Père-Marc-en-Poulet / Miniac-Morvan / Plerguer / Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine  
> Saint-Malo Agglomération

#### Nature de l'action

> Travaux

#### Maîtrise d'ouvrage

> SBCDol

#### Montant prévisionnel TTC

> 20 160 €

Le bras naturel du Meleuc s'écoule dans le Marais de Dol en s'orientant vers la Mare de Saint-Coulban (point bas) avant de passer à l'est de Saint-Guinoux puis de rejoindre le Canal des Allemands.

Ce statut de bras naturel renvoie à l'obligation d'y faire passer un débit suffisant pour assurer la fonctionnalité du milieu (débit minimum biologique/débit d'étiage). C'est aussi le lit du cours d'eau perçu comme étant « le chemin » où la continuité écologique doit être assurée.

L'ouvrage régulant les niveaux d'eau de la Mare de Saint-Coulban est géré par l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol (conventionnement avec la Fédération départementale des Chasseurs d'Ille-et-Vilaine - FDC35). Toutefois celui-ci ne permet pas à ce jour une montaison piscicole satisfaisante.



C'est dans ce contexte qu'il a été proposé d'équiper l'ouvrage d'un bras de contournement lors de la première année du Contrat Territorial. Les travaux permettront la mise en compatibilité de la gestion de l'ouvrage avec la continuité écologique.

### > Objectifs et effets attendus

- Assurer la continuité écologique pour les espèces.
- Mettre en conformité l'ouvrage.
- Conserver la gestion conventionnée entre l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol et la FDC35.


## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDol
Aménagement d'une passerelle à engins	9 600 €	20 160 €	10 080 €	6 048 €	4 032 €
Création d'un bras de contournement	9 600 €				
Pompe à museau fixe	960 €				

## > Modalités d'intervention

Les travaux se dérouleront sur la parcelle située sur la rive gauche du Meuleuc et appartenant à la FDC35. Une première réunion technique a eu lieu en juillet 2019 entre l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol, la FDC35, la Fédération départementale de pêche d'Ille-et-Vilaine, les services de l'Etat et le SBCDol afin de faire le point sur le contexte réglementaire, les modalités de gestion de l'ouvrage et envisager des pistes de travaux.

Le SBCDol proposera un avant-projet à la FDC35 et à ses partenaires financiers. Le scénario ci-dessous est seulement indicatif et sera affiné pour 2021. Les modalités d'intervention sont donc encore à définir sur ce site.



## > Observations

La Mare de Saint-Coulban est aujourd'hui en grande partie la propriété de la FDC35 qui souhaite développer ce patrimoine naturel en lien avec 21 exploitants agricoles. Toutefois, la gestion des niveaux d'eau y est complexe voire génératrice de tensions. Ces travaux doivent uniquement répondre à l'enjeu de continuité écologique.

**SIT 013 – Restauration partielle des habitats du Meleuc**



**> Contexte local**

**Masse d'eau**

> **FRGR0025b** – Le Biez Jean depuis Plerguer jusqu'à la mer

**SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées**

> D54, D66

**Commune / EPCI-FP**

> Plerguer / Miniac-Morvan  
> Saint-Malo Agglomération

**Nature de l'action**

> Travaux

**Maîtrise d'ouvrage**

> SBCDol

**Montant prévisionnel TTC**

> 12 000 €

Sur ce secteur, le Meleuc se présente comme un cours d'eau canalisé et perché à flanc de coteau en rive gauche. C'est un site où la fonctionnalité du cours d'eau est atteinte avec un lit mineur creusé jusque sous le fond des radiers en aval. L'envasement y est relativement important.

Lors du montage du contrat, le site avait été perçu comme dégradé ce qui avait justifié la programmation d'une action de restauration légère du lit.

Depuis 2018, la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine (FDC35) a pu acquérir des parcelles le long du Meleuc et a procédé à l'abattage des peupliers en rive droite afin de restaurer une zone humide en fond de vallée.

Cette modification de contexte permet aujourd'hui d'envisager une requalification des travaux afin d'espérer un gain écologique plus important sur ce secteur.

Toutefois, une phase de concertation sera nécessaire avec la FDC35, l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol, les communes, les usagers et les partenaires financiers du Contrat Territorial.



**> Objectifs et effets attendus**

- Anciens objectifs : restaurer les habitats pour favoriser la biodiversité du cours d'eau.
- Nouveaux objectifs : restaurer le maximum de fonctionnalités en travaillant sur le cours d'eau et les zones humides riveraines.
- Reconquérir un milieu naturel fonctionnel sur ce secteur et tendre vers le bon potentiel écologique.
- Préserver la gestion hydraulique effectuée par l'Association syndicale des Dignes et Marais de Dol.

## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Diversification des habitats (658 m)	12 000 €	12 000 €	6 000 €	3 600 €	2 400 €

## > Modalités d'intervention

Les possibilités de requalification des travaux sont à définir pour 2021. En l'état, le premier projet consistait à diversifier les habitats sur un linéaire propice.


Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge		Maître d'ouvrage : Syndicat des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne (SBC DoI)																		
Type de travaux	Diversification des habitats																			
Messe d'eau	Cours d'eau	Commune	Code du segment	Identifiant travaux																
Le Meleuc	Meleuc (rivière le)	MINIAC-MORVAN- 35179	MEULSEGO01	TRAV07100																
<b>Description et justification de l'intervention</b>																				
<b>Description</b>		<b>Justification</b>																		
<p><i>Caractéristiques du lit</i>            Largeur moyenne : 5 m            Profondeur moyenne : 0,9 m            Linéaire : 658 ml</p> <p><i>Caractéristiques techniques</i>            Blocs 200-400 mm : 1 000 Unités            Coût : 10000 € HT / SIT 013            Techniques préconisées : P1</p>		<p>Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en favorisant une plus grande diversité de faciès d'écoulement, de végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou d'érosion.            Les granulats déposés permettront également un débordement facilité du cours d'eau sur la prairie humide.</p>																		
<p><i>Procédure (L.214-1 du CE) :</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubrique</th> <th>Seuil</th> <th>Bilan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1.1.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.2.0</td> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.4.0</td> <td></td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>3.1.5.0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Rubrique	Seuil	Bilan	3.1.1.0			3.1.2.0	A		3.1.4.0		A	3.1.5.0		
Rubrique	Seuil	Bilan																		
3.1.1.0																				
3.1.2.0	A																			
3.1.4.0		A																		
3.1.5.0																				
<b>Incidences en phase travaux</b>		<b>Incidences en fonctionnement</b>		<b>Prescriptions et mesures d'accompagnement</b>																
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l'aval) Dérangeant de la faune et de la flore Traversée de parcelles privées par les engins		Augmentation de la diversité des habitats. Amélioration du pouvoir d'auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption des polluants par la végétation. Diminution du colmatage des cours d'eau.		Réalisation des travaux d'éval en amont Pas d'interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du lit à l'étiage) Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) Nécessité de prévenir les riverains concernés Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches) Stockage des matériaux et engins sur la berge																

## > Observations

En aval du site, les vannes de la Gaudinière permettent soit d'envoyer les eaux du Meleuc vers le cours d'eau naturel, soit vers le canal de la Grande Rozière qui se jette dans le Bief Jean. L'aspect hydraulique des travaux devra être discuté avec le gestionnaire.

La station de mesure DCE de la masse d'eau Meleuc se situe sur ce secteur. Les travaux réalisés permettront d'avoir des mesures représentatives du bassin versant.

## Le Guilloche et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Guyoult



#### EPCI-FP

> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

#### Cours d'eau

> Ru de la Langotière

#### Sites de travaux

> SIT 002  
> SIT 505

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - Enjeux concernés

> n°6 : Eutrophisation  
> n°7 : Phytosanitaires  
> n°8 : Hydromorphologie et continuité écologique  
> n°9 : Zones humides

### > Présentation

Le Guilloche est un petit cours d'eau dont les sources partent du massif de Saint-Broladre et s'écoulent vers le sud-ouest.

Le cours d'eau sinue majoritairement dans de petites vallées encaissées et boisées jusqu'à rejoindre le fleuve Guyoult avant son entrée dans Dol-de-Bretagne.

Cette petite masse d'eau est relativement préservée et proche du bon état écologique. Quelques plans d'eau peuvent pénaliser la qualité d'eau. D'anciens travaux de drainage et de curage sur l'amont du bassin versant ont réduit les fonctionnalités du cours d'eau.

Des travaux de restauration de la continuité écologique et de la ripisylve ont déjà été effectués par le Syndicat du bassin du Guyoult en association avec la Fédération départementale de pêche. De ce fait, les besoins d'intervention sont plus réduits sur cette masse d'eau que sur d'autres. Le Guilloche pourrait être la première masse d'eau des bassins versants côtiers de la région de Dol-de-Bretagne à devenir en bon état.

#### Masse d'eau

**FRGR1430**

Type de masse d'eau : naturelle

Objectif DCE : OMS\* 2027

### > Enjeux

- Tendre vers le bon état de cette masse d'eau.
- Assurer un soutien d'étiage pour la masse d'eau.

### > Objectifs du contrat

- Améliorer la quantité d'eau sur l'amont du bassin versant.
- Reprendre la morphologie du cours d'eau en amont.
- Atteindre le bon état écologique sur cette masse d'eau.
- Soutenir les politiques publiques en faveur du maintien et du développement du bocage.

\*OMS : Objectif Moins Strict


## > Etat\* de la masse d'eau et risques – FRGR1430

Présentation de l'état écologique de la masse d'eau et des risques de non atteinte du bon état. Tableau issu des informations disponibles au 01/07/2020 (source : AELB). La station est située aux Nouettes sur la commune de Baguer-Pican.


Etat écologique 2019		Etat des indicateurs		Objectif		Risques 2027	
Etat écologique	3	IBD - <i>Diatomée</i>	3	OMS* Etat écologique	2027	Global	Risque
Etat écologique calculé	3	I2M2 – <i>Macro-invertébrés</i>	2			Macropolluants	Respect
Etat biologique	3	IBMR - <i>Macrophytes</i>	2	Bon état chimique	2021	Nitrates	Respect
Etat physicochimique	2	IPR - <i>Poissons</i>				Pesticides	Risque
Etat polluants spécifiques						Morphologie	Risque
						Obstacles	Respect
						Hydrologie	Risque

Tendre vers le bon état de la masse d'eau passera par des actions portant principalement sur l'amont en tête de bassin versant. Ces travaux doivent viser deux objectifs : quantité et qualité de l'eau.

## > Diagnostic\* SBCDoI 2017/2018



**Evaluation de l'hydromorphologie des T2BV de la masse d'eau du Guilloche**



Sur le premier graphique, les altérations de l'habitat sont assez réduites et l'on constate que l'effort sera plus important sur les têtes de bassin versant (méthode T2BV) sur lesquelles l'hydromorphologie est atteinte.

## > Stratégie et types de travaux

- Travailler sur les deux têtes de bassin versant principales de la masse d'eau.
- Fixer des travaux importants de restauration du lit mineur et des zones humides latérales :
  - Remise en fond de vallée.
  - Recharge sédimentaire du lit en plein.

\* 1 : très bon état    2 : bon état    3 : moyen    4 : médiocre    5 : mauvais

\*OMS : Objectif Moins Strict

## SIT 002 – Remise en fond de vallée du Guilloche



### > Contexte local

#### Masse d'eau

> **FRGR1430** – Le Guilloche et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Guyoult

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées

> D54, D66

#### Commune / EPCI-FP

> Bager-Pican  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

#### Nature de l'action

> Travaux

#### Maîtrise d'ouvrage


> SBCDol

#### Montant prévisionnel TTC

> 24 000 €

Le projet se situe en tête de bassin versant dans un milieu boisé. Le ruisseau est perché, c'est-à-dire qu'il n'est plus en fond de vallée mais longe un chemin en rive droite puis en rive gauche vers l'aval.

La peupleraie est toutefois en zone humide, gorgée d'eau une grande partie de l'année, et les arbres sont âgés d'environ 30 à 40 ans. Certains sont tombés au milieu de la zone.



### > Objectifs et effets attendus

- Replacer le cours d'eau en fond de vallée avec un écoulement naturel.
- Restaurer les fonctionnalités du milieu, notamment le lien zone humide/cours d'eau.
- S'assurer d'un débit d'étiage et permettre à la zone de fonctionner comme un champ d'expansion de crue pour tamponner les à-coups hydrauliques.

### > Plan de financement prévisionnel


Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDol
Remise en fond de vallée	24 000 €	24 000 €	12 000 €	7 200 €	4 800 €

## > Modalités d'intervention

La restauration de ce secteur très sauvage sera proposée en « restauration passive », c'est-à-dire que le cours d'eau sera redirigé en fond de parcelle où il pourra reprendre un espace de liberté et se reconstituer un nouveau lit.

Ces travaux permettront une économie substantielle sur le coût de l'opération tout en permettant le retour de fonctionnalités très naturelles pour cette zone.


Il sera toutefois nécessaire de réaliser deux passages busés pour l'écoulement du cours d'eau au droit du chemin.



## > Observations

Si la démarche est relativement simple techniquement, l'acceptation du propriétaire des parcelles n'est pas assurée.

## SIT 505 – Mise en défend et restauration des habitats du Guilloche



### > Contexte local

#### Masse d'eau

> **FRGR1430** – Le Guilloche et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Guyout

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées

> D54, D55

#### Commune / EPCI-FP

> Baguer-Pican  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

#### Nature de l'action

> Travaux

#### Maîtrise d'ouvrage

> SBCDol

#### Montant prévisionnel TTC

> 35 160 €

Ce secteur est situé sur la partie médiane du Guilloche. Globalement il s'agit d'un espace plus ouvert avec une urbanisation plus dense que sur le reste du linéaire du cours d'eau.

Ce contexte induit des travaux et des modifications plus importantes sur ce secteur. En effet, le cours d'eau présente différentes dégradations : rectifications, déchets, abreuvements sauvages...

Pour ces raisons, il est nécessaire de proposer une action de restauration pour maintenir un milieu de bonne qualité entre la partie amont et celle située en aval, toutes deux relativement boisées.



### > Objectifs et effets attendus

- Restaurer la morphologie du cours d'eau.
- Eviter la dégradation de la qualité des eaux en transit.
- Tendre vers le bon état de la masse d'eau.

## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Travaux aménagements abreuvoirs	6 720 €	35 160 €	17 580 €	10 548 €	7 032 €
Obstacles à retirer	1 680 €				
Rehaussement du lit incisé	2 640 €				
Enlever les déchets	120 €				
Remise en fond de vallée	20 000 €				

## > Modalités d'intervention


Ce secteur est en réalité plus grand que la seule localisation présentée ci-dessus. De nombreux propriétaires sont ainsi concernés.

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge		Maître d'ouvrage : Syndicat des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne (SBC DoI)																	
Type de travaux	Rehaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche																		
Masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Code du segment	Identifiant travaux															
Le Guilloche de sa source au Guyoult	Mare Pinard (ruisseau de la)	BAGUER-PICAN- 35010	MAPISEGD04	TRAV06S04															
																			
<b>Description et justification de l'intervention</b>																			
<b>Description</b> <i>Caractéristiques du lit</i> Longueur moyenne : 1 m Profondeur moyenne : 0,8 m Linéaire : 210 ml <i>Caractéristiques techniques</i> Recharge 0-150 mm : 40 m <sup>3</sup> Coût : 2200 € HT / SHT 505 Techniques préconisées : P5		<b>Justification</b> Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en favorisant une plus grande diversité de faciès d'écoulement, de végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou d'érosion																	
<b>Procédure (L.214-1 du CE) :</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubrique</th> <th>Seuil</th> <th>Bilan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1.1.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.2.0</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>3.1.4.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.5.0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Rubrique	Seuil	Bilan	3.1.1.0			3.1.2.0	A	A	3.1.4.0			3.1.5.0		
Rubrique	Seuil	Bilan																	
3.1.1.0																			
3.1.2.0	A	A																	
3.1.4.0																			
3.1.5.0																			
<b>Incidences en phase travaux</b> Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l'aval) Dérangement de la faune et de la flore Traversée de parcelles privées par les engins		<b>Incidences et mesures d'accompagnement</b> <i>Incidences en fonctionnement</i> Rehaussement de la lame d'eau à l'étiage. Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an). Augmentation de la diversité des habitats. Amélioration du pouvoir d'auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption des polluants par la végétation. Diminution du colmatage des cours d'eau. Diminution du débit de débordement.																	
		<b>Prescriptions et mesures d'accompagnement</b> Réalisation des travaux d'aval en amont Pas d'interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du lit à l'étiage) Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) Nécessité de prévenir les riverains concernés Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches) Stockage des matériaux et engins sur la berge Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise plus rapide de la végétation																	

## > Observations

Le Guilloche est une masse d'eau proche du bon état. Les travaux prévus vont permettre de tendre vers une meilleure qualité des eaux et laissent espérer le classement en bon état de cette masse d'eau dans les années à venir.

## Le Meleuc et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Biez Jean



#### EPCI-FP

- > CC Bretagne Romantique
- > Saint-Malo Agglomération

#### Cours d'eau

- > Molène

#### Sites de travaux

- > SIT 105
- > SIT 511
- > SIT 106

#### Autres volets du CT sur cette masse d'eau

- > Volet qualité de l'eau et protection de la ressource

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - Enjeux concernés

- > n°4 : Gestion quantitative
- > n°6 : Eutrophisation
- > n°7 : Phytosanitaires
- > n°8 : Hydromorphologie et continuité écologique
- > n°9 : Zones humides

### > Présentation

La masse d'eau du Meleuc est composée de deux cours d'eau similaires : le Meleuc à l'est et la Molène à l'ouest.

A noter également la présence d'anciens massifs forestiers telle que la Forêt domaniale du Mesnil, traversés par les cours d'eau. Sur ces secteurs, mis à part la morphologie du cours d'eau, peu de dégradations sont visibles.

L'amont du bassin versant est impacté par la présence de plans d'eau ainsi que par des modifications profondes du bassin versant. Les cours d'eau sont sujets à des assècs lors de sécheresses sévères en plus de la dégradation de la qualité des eaux.

Le cours d'eau du Meleuc présente un captage prioritaire Eau potable : la retenue de Mireloup dont l'eau est acheminée vers la retenue de Beaufort pour la potabilisation.

Sur ce bassin versant, un travail conséquent doit être mené à différents niveaux afin de pouvoir obtenir des améliorations tant sur la qualité que sur la quantité d'eau : bocage, plans d'eau, morphologie, ...

#### Masse d'eau

**FRGR1438**

Type de masse d'eau : naturelle

Objectif DCE : OMS\* 2027

### > Enjeux

- Tendre vers l'amélioration de cette masse d'eau.
- Assurer un débit d'étiage pour le maintien des usages.
- Soutenir la production d'eau potable.

### > Objectifs du contrat

- Améliorer le fonctionnement de la masse d'eau dans ses aspects qualitatifs et quantitatifs.
- Travailler sur la restauration des milieux aquatiques des secteurs présentant un potentiel de résilience (débit, lit mineur).
- Soutenir les politiques publiques en faveur du maintien et du développement du bocage.

\*OMS : Objectif Moins Strict


## > Etat\* de la masse d'eau et risques – FRGR1438

Présentation de l'état écologique de la masse et des risques de non atteinte du bon état. Tableau issu des informations disponibles au 01/07/2020 (source : AELB). La station est située à la Ville Boulay sur les communes de Plerguer et de Miniac-Morvan.

Etat écologique 2019		Etat des indicateurs		Objectif		Risques 2027	
Etat écologique	5	IBD - <i>Diatomée</i>	2	OMS* Etat écologique	2027	Global	Risque
Etat écologique calculé	5	I2M2 – <i>Macro-invertébrés</i>	5			Macropolluants	Risque
Etat biologique	5	IBMR - <i>Macrophytes</i>	2	Bon état chimique	2021	Nitrates	Respect
Etat physicochimique	5	IPR - <i>Poissons</i>	4			Pesticides	Risque
Etat polluants spécifiques	3					Morphologie	Risque
						Obstacles	Risque
						Hydrologie	Risque

L'état écologique de la masse d'eau est aujourd'hui dégradé à plusieurs niveaux notamment à cause d'importants aménagements réalisés sur le réseau hydrographique du bassin versant. Tendre vers le bon état de la masse d'eau passera par des actions importantes en ciblant les sites les plus propices pour débiter la reconquête d'une fonctionnalité des cours d'eau.

## > Diagnostic\* SBCDoI 2017/2018



Le premier graphique rend compte des cours d'eau les plus importants et montre que les altérations de l'habitat sont déjà présentes et portent sur tous les items. Sur le second graphique qui montre l'altération de très petits cours d'eau, on constate une artificialisation sévère.

L'effort de restauration devra ainsi porter sur tous les compartiments et à tous les niveaux de la masse d'eau. Une priorisation devra être réalisée.

## > Stratégie et types de travaux

- Actions sur l'aspect quantitatif (zones humides, plan d'eau) en amont.
- Actions sur la morphologie (partie médiane).
- Actions sur les habitats en aval de la masse d'eau (partie aval).

\* 

1 : très bon état	2 : bon état	3 : moyen	4 : médiocre	5 : mauvais
-------------------	--------------	-----------	--------------	-------------

\*OMS : Objectif Moins Strict

**SIT 105 – Restauration des habitats sur le Ruisseau de Lanhélin**



**> Contexte local**

**Masse d'eau**

> **FRGR1438** – Le Meleuc et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Biez Jean

**SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées**

> D54, D66, D67

**Commune / EPCI-FP**

> Mesnil Roc'h  
> CC Bretagne Romantique

**Nature de l'action**

> Travaux

**Maîtrise d'ouvrage**

> SBCDol

**Montant prévisionnel TTC**

> 35 760 €

Le secteur est placé en tête de bassin versant sur le plateau granitique de Lanhélin. Le fonctionnement du cours d'eau présente une hydrologie bien marquée : des à-coups hydrauliques forts et des débits conséquents dès les périodes de précipitations puis des assècs marqués à l'étiage.

Ce secteur est en dysfonctionnement du fait des travaux conséquents réalisés sur cette partie du bassin versant. Plus particulièrement, le reprofilage par surcalibrage est souvent visible et les données de 2017 attestent de ces phénomènes.

Des peupliers constituent la ripisylve sur ce secteur, ce qui limite grandement le potentiel écologique de ce dernier.

Enfin, il est important d'améliorer les fonctionnalités des cours d'eau sur cette zone afin de garantir un débit suffisant permettant de diluer le rejet de la station d'épuration en aval et de répondre à l'enjeu « Eau potable » avec la présence du barrage de Mireloup situé à quelques kilomètres.



**> Objectifs et effets attendus**

- Engager une restauration du milieu.
- Mener une première action sur le milieu aquatique au sein d'un bassin versant très dégradé.
- Impulser une démarche de reconquête de la fonctionnalité des milieux.
- Permettre le maintien d'une vie aquatique et des usages en aval.


## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels *	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Rehaussement du lit incisé par rechargement de solide en tôle	5 760 €	<b>35 760 €</b>	17 880 €	10 728 €	7 152 €
Remise en fond de vallée	30 000 €				

L'animation de 2019 a permis de dégager des possibilités d'intervention qui sont toutefois revues à la baisse. La remise en fond de vallée n'aura pas lieu et sera remplacée par une restauration des habitats.

## > Modalités d'intervention

Ces travaux sont prévus en 2021 et consisteront dans un premier temps à supprimer des peupliers et à choisir les essences de la ripisylve qu'il convient de conserver. Les travaux de restauration des habitats auront lieu dans un second temps afin de reprendre un lit mineur plus propice à maintenir la vie aquatique mais aussi plus fonctionnel.



## > Observations

Les deux propriétaires riverains du lieu-dit Le Pont avaient signés les conventions de travaux en 2019. Toutefois ces travaux n'avaient pas pu être réalisés suite à la montée des eaux. La vente de la parcelle en rive droite a conduit le SBCDoI à passer une nouvelle convention avec l'actuel propriétaire et à revoir les devis en 2020.

**SIT 511 – Reméandrage du Meleuc dans la Forêt du Mesnil**



**> Contexte local**

**Masse d'eau**

> **FRGR1438** – Le Meleuc et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Biez Jean

**SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées**

> D54, D66

**Commune / EPCI-FP**

> Le Tronchet / Bonnemain / Mesnil Roc'h

> Saint-Malo Agglomération

> CC Bretagne Romantique

**Nature de l'action**

> Travaux

**Maîtrise d'ouvrage**

> SBCDol

**Montant prévisionnel TTC**


> 125 988 €

Le site est situé le long de la Forêt domaniale du Mesnil, sur le bassin versant du Meleuc et à l'amont du barrage de Mireloup.

Le secteur présente une multitude d'enjeux liés notamment au « volet Protection de la ressource en eau » du Contrat Territorial porté par le syndicat de production d'eau potable. En effet, on retrouve sur ce territoire la retenue de Mireloup, une ressource « fragile ».

La forêt domaniale permet aussi de répondre à un fort enjeu de biodiversité par des actions ambitieuses de restauration des habitats en accord avec le gestionnaire et les différents propriétaires.

C'est dans ce contexte que le SBCDol a pu déterminer une opportunité d'intervention sur les milieux aquatiques, en lien avec les actions déjà engagées par l'Office National des Forêts (ONF) et les communes sur les milieux forestiers.



**> Objectifs et effets attendus**

- Restaurer les fonctionnalités suivantes :
  - Auto-épuration de l'eau.
  - Capacités de débordement (régulation des débits de crue).
  - Echanges hydriques cours d'eau/zones latérales.
- Améliorer les habitats du cours d'eau pour la préservation des espèces.
- Sensibiliser et démontrer les effets d'une restauration ambitieuse auprès du grand public.

## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Création de méandres (4 190 m)	125 988 €	<b>125 988 €</b>	62 994 €	37 796,40 €	25 197,60 €

## > Modalités d'intervention

Les travaux consistent en un reméandrage complet du Meleuc à partir de la mairie du Tronchet jusqu'au Pont d'Agou et à la restauration des habitats sur environ 1 km en amont. L'aval du Ruisseau de la Lande David sera remis en fond de vallée sur environ 200 mètres.

Ce projet concerne l'Etat, les collectivités (communes) ainsi que des propriétaires privés.

L'extrait de plan ci-contre montre le reméandrage potentiel du Meleuc dans ses anciens méandres. Il sera toutefois nécessaire d'obtenir l'accord de tous les propriétaires situés en rive droite du Meleuc pour réaliser complètement cette restauration.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de restauration semi-passive pour une grande partie des travaux. L'objectif est de réduire les interventions au maximum pour ne pas déranger ou traumatiser le milieu forestier. Les différentes réunions de terrain qui ont été réalisées avec les agents de l'ONF ont permis de définir les chemins d'accès et les modalités d'intervention afin d'abattre le moins d'arbres possible.



## > Observations

Le Meleuc présente un état très dégradé et n'a pas bénéficié, contrairement à d'autres cours d'eau tel que le Guyoult, de travaux antérieurs d'entretien et de restauration. Cette opération permettra donc de concrétiser les premiers travaux de restauration du cours d'eau.

## SIT 106 – Restauration des habitats de la Molène



### > Contexte local

#### Masse d'eau

> **FRGR1438** – Le Meleuc et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Biez Jean

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées

> D54

#### Commune / EPCI-FP

> Miniac-Morvan  
> Saint-Malo Agglomération

#### Nature de l'action

> Travaux

#### Maîtrise d'ouvrage

> SBCDol

#### Montant prévisionnel TTC

> 54 798 €

Ce secteur est situé à l'aval du ruisseau de la Molène et a été perçu comme très dégradé lors du diagnostic de 2017. Plus particulièrement des travaux importants de recalibrage et de rectification ont eu lieu au bulldozer dans les années 60/70 par une ancienne association syndicale agréée de propriétaires.

On retrouve un cours d'eau linéaire, très profond et large avec très peu d'habitats et en complet dysfonctionnement sur les capacités auto-épuratoires.

Une station de suivi a été placée en 2018 à l'aval du secteur. Les premières conclusions font état d'un milieu très dégradé avec des indices macro-invertébrés et diatomées qui montrent un état « moyen » et un Indice Poissons en qualité « médiocre » traduisant une diversité d'habitats plutôt moyenne et qui semble s'altérer. La qualité de l'eau semble se dégrader également. Les peuplements en place, à dominante polluo-tolérante, témoignent d'un milieu qui subit des perturbations.

La qualité de l'eau semble principalement touchée, notamment par un enrichissement important du milieu par des apports organiques, azotés (principalement nitrates) et phosphorés.



### > Objectifs et effets attendus


- Restaurer les habitats de la Molène sur un grand linéaire.
- Assurer le retour d'une faune et d'une flore.
- Permettre le retour des capacités auto-épuratoires du cours d'eau.
- Tendre vers l'amélioration de la masse d'eau FRGR1438.

## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Recalage d'un ouvrage de franchissement	12 000 €	54 798 €	27 399 €	16 439.4 €	10 959.6 €
Abatage peupliers	12 000 €				
Diversification des habitats	18 000 €				
Rehaussement du lit incisé par rechargement solide en tôle	12798 €				

## > Modalités d'intervention

Ces travaux se situent principalement le long de parcelles agricoles en pâturage ou en fauche. Afin de pouvoir restaurer les habitats du cours d'eau, il sera nécessaire d'abattre les peupliers qui empêchent le passage des engins et qui menacent de dégrader la berge par leur chute potentielle.


Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge		Maître d'ouvrage : Syndicat des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne (SBC DoI)																	
Type de travaux	Diversification des habitats																		
Masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Code du segment	Identifiant travaux															
Le Meleuc	Tertre Guy (ruisseau du)	MINIAC-MORVAN- 35179	TEGUSEGO15	TRAVD1970															
																			
<b>Description et justification de l'intervention</b>																			
<b>Description</b> Caractéristiques du lit: Largeur moyenne : 4,2 m Profondeur moyenne : 2,5 m Linéaire : 600 m  Caractéristiques techniques Recharge 0-150 mm : 200 m <sup>3</sup> Blocs 200-400 mm : 500 Unités Coût : 15000 € HT / SIT 106 Techniques préconisées : P1		<b>Justification</b> Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en favorisant une plus grande diversité de faciès d'écoulement, de végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou d'érosion. Les granulats déposés permettront également un débordement facilité du cours d'eau sur la prairie humide.																	
<b>Procédure (L.214-1 du CE) :</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubrique</th> <th>Seuil</th> <th>Bilan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1.1.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.2.0</td> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.4.0</td> <td></td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>3.1.5.0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Rubrique	Seuil	Bilan	3.1.1.0			3.1.2.0	A		3.1.4.0		A	3.1.5.0		
Rubrique	Seuil	Bilan																	
3.1.1.0																			
3.1.2.0	A																		
3.1.4.0		A																	
3.1.5.0																			
<b>Incidences en phase travaux</b> Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l'aval) Dérangement de la faune et de la flore Traversée de parcelles privées par les engins		<b>Incidences et mesures d'accompagnement</b> <b>Incidences en fonctionnement</b> Augmentation de la diversité des habitats. Amélioration du pouvoir d'auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption des polluants par la végétation. Diminution du colmatage des cours d'eau.																	
		<b>Prescriptions et mesures d'accompagnement</b> Réalisation des travaux d'aval en amont Pas d'interruption de la continuité hydraulique (pas de batardéau en travers du lit à l'étiage) Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) Nécessité de prévenir les riverains concernés Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches) Stockage des matériaux et engins sur la berge																	

Le linéaire important (1600 m) passe par un aménagement en concertation forte avec les propriétaires et les exploitants riverains. Une animation de terrain conséquente devra être mise en place afin de convaincre et de pouvoir réaliser ces travaux.

## > Observations

Le site est déjà connu pour des problématiques d'ordre hydraulique. L'animation sera axée sur la restauration des milieux avec un effort de sensibilisation pour éviter le « tout curage » comme cela a été le cas sur la zone dans le passé.

#### Le Landal et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Guyoult



#### EPCI-FP

- > CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel
- > CC Bretagne Romantique

#### Cours d'eau

- > Ru de la Clolusière
- > Ru de le Ville-Jean
- > Ru du Fontenil

#### Sites de travaux

- > SIT 102

#### Autres volets du CT sur cette masse d'eau

- > Volet Qualité de l'eau et protection de la ressource

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - Enjeux concernés

- > n°4 : Gestion quantitative
- > n°6 : Eutrophisation
- > n°7 : Phytosanitaires
- > n°8 : Hydromorphologie et continuité écologique
- > n°9 : Zones humides

#### > Présentation

La masse d'eau du Landal est caractérisée par de petits cours d'eau dont le principal porte le même nom.

Le bassin versant présente un bocage avec de l'élevage bovin en tête de bassin versant puis de petites vallées encaissées et boisées.

Les plans d'eau présents impactent le fonctionnement hydrologique et la physico-chimie du Landal dans sa partie amont jusqu'à l'Etang de Ceinture, un captage prioritaire pour l'eau potable.

Le cours d'eau traversant des vallées boisées en aval présente des fonctionnalités nettement moins altérées et proches du bon état.

Une restauration des zones humides, véritables châteaux d'eau naturels du bassin versant, couplée à la reprise morphologique des cours d'eau est essentielle pour tendre vers une eau de bonne qualité et en quantité suffisante toute l'année.

#### Masse d'eau

**FRGR1596**

Type de masse d'eau : naturelle

Objectif DCE : OMS\* 2027

#### > Enjeux

- Tendre vers le bon état de cette masse d'eau.
- Soutenir la production d'eau potable (captage de Landal).
- Assurer la résilience des milieux face au changement climatique.

#### > Objectifs du contrat

- Restaurer une fonctionnalité cours d'eau / zones humides.
- Améliorer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l'eau de cette masse d'eau.
- Soutenir les politiques publiques en faveur du maintien et du développement du bocage.

\*OMS : Objectif Moins Strict


## > Etat\* de la masse d'eau et risques – FRGR1596

Présentation de l'état écologique de la masse d'eau et des risques de non atteinte du bon état. Tableau issu des informations disponibles au 01/07/2020 (source : AELB). La station est située au Moulin de la Bretonnière entre Epiniac et La Bouszac.


Etat écologique 2019		Etat des indicateurs		Objectif		Risques 2027	
Etat écologique	3	IBD - <i>Diatomée</i>	2	OMS* Etat écologique	2027	Global	Risque
Etat écologique calculé	3	I2M2 – <i>Macro-invertébrés</i>	3			Macropolluants	Respect
Etat biologique	3	IBMR - <i>Macrophytes</i>	1	Bon état chimique	2021	Nitrates	Respect
Etat physicochimique	2	IPR - <i>Poissons</i>				Pesticides	Risque
Etat polluants spécifiques						Morphologie	Risque
						Obstacles	Risque
						Hydrologie	Risque

L'état écologique de la masse d'eau est aujourd'hui dégradé à plusieurs niveaux notamment à cause d'importants aménagements réalisés sur le réseau hydrographique du bassin versant hormis dans les vallées les plus encaissées. Tendre vers le bon état de la masse d'eau passera par des actions portant sur différents paramètres et par des travaux de restauration du lit mineur et du lit majeur.

## > Diagnostic\* SBCDoI 2017/2018



Evaluation de l'hydromorphologie des T2BV de la masse d'eau du Landal



Le premier graphique rend compte des cours d'eau les plus importants et montre des altérations de l'habitat assez réduites portant notamment sur le lit mineur et les berges. Sur le second graphique qui montre l'altération de très petits cours d'eau, on constate une artificialisation sévère.

L'effort sera plus important sur les têtes de bassin versant (méthode T2BV) sur lesquelles l'hydromorphologie est très atteinte avec presque 95% des linéaires dégradés.

## > Stratégie et types de travaux

- Travaux sur quelques secteurs clés en têtes de bassin versant.

\* 

1 : très bon état	2 : bon état	3 : moyen	4 : médiocre	5 : mauvais
-------------------	--------------	-----------	--------------	-------------

\*OMS : Objectif Moins Strict

**SIT 102 – Restauration des cours d’eau à la Vieux-Ville**



**> Contexte local**

**Masse d’eau**

> **FRGR1596** – Le Landal et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Guyoult

**SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées**

> D54, D66, D67

**Commune / EPCI-FP**

> Epiniac / La Bousssac  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

**Nature de l’action**

> Travaux

**Maîtrise d’ouvrage**

> SBCDol

**Montant prévisionnel TTC**

> 225 801 €

Le secteur concerné présente trois cours d’eau qui se rejoignent :

- Le Guyoult
- Le Landal
- Le Ru d’Epiniac

Le milieu est bocager avec des pâtures et quelques bosquets présents. Si les parcelles riveraines sont plutôt naturelles, les cours d’eau ont tous connu des modifications hydrauliques importantes par du curage, des reprofilages et des déplacements de lits.

Des dysfonctionnements sont aujourd’hui perceptibles et impactent autant les milieux que les usages.



**> Objectifs et effets attendus**

- Retrouver un milieu humide fonctionnel (zone humide/cours d’eau).
- Améliorer la gestion quantitative de l’eau (zones humides).
- Améliorer l’aspect qualitatif de l’eau (grand linéaire de restauration).
- Retrouver une biodiversité adaptée aux milieux humides.
- Permettre le maintien des usages, notamment pour l’exploitant agricole.


## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Aménagement de passerelles	28 800 €	<b>225 801 €</b>	112 900,50 €	67 740,30 €	45 160,20 €
Diversification des habitats (545 m)	9 810 €				
Installation de clôtures après restauration	1 143 €				
Réduction de section (806 m)	30 000 €				
Remise en fond de vallée (1 053 m)	155 088 €				
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir après restauration	960 €				

## > Modalités d'intervention

Pour pouvoir intervenir sur ces trois cours d'eau présentant des linéaires conséquents, le technicien doit assurer une animation de terrain importante afin que les différents propriétaires acceptent les travaux. Des contacts ont été pris dès 2018 et permettent d'envisager des travaux conséquents sur le secteur.

Le SBCDoI devra solliciter un prestataire pour la réalisation des travaux de terrassement (création de nouveaux lits mineurs) ainsi que pour l'apport de matériaux (graves/pierres/blocs) pour restaurer les cours d'eau existants et finaliser les nouveaux lits mineurs. Des aménagements connexes seront ensuite réalisés (pompes à museau, passerelles...).



## > Observations

Ces travaux d'ampleur concernent trois cours d'eau représentant à minima 12 propriétaires différents.

#### Le Guyoult et ses affluents depuis la source jusqu'à Dol de Bretagne



#### EPCI-FP

- > CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel
- > CC Bretagne Romantique

#### Cours d'eau

- > Le Tertre Bintin
- > Le Ru de la Belle Noë
- > Le Ru d'Epiniac
- > Le Ru de la Hublinais
- > Le Ru de la Moignerie
- > Le Ru de la Ville Alain

#### Sites de travaux

- > SIT 003

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - Enjeux concernés

- > n°6 : Eutrophisation
- > n°7 : Phytosanitaires
- > n°8 : Hydromorphologie et continuité écologique
- > n°9 : Zones humides

#### > Présentation

Le Guyoult est un petit fleuve côtier d'environ 30 km. Il prend sa source à Cuguen, s'écoule vers le nord sur le plateau granitique avant de s'enfoncer sur des schistes jusqu'au Marais de Dol et de rejoindre la Baie du Mont Saint-Michel au Vivier-sur-mer.

Ce secteur présente un grand bassin versant avec une ressource en eau fragile. Les écoulements sont principalement en surface et des pertes peuvent apparaître avec d'anciens travaux de rectification réalisés sur un sous-sol schisteux.

La morphologie du cours d'eau a été profondément remaniée et une restauration de ses paramètres est importante pour un fonctionnement optimum des capacités du cours d'eau à s'autoépurer afin de favoriser le milieu et ses usages.

Une meilleure morphologie liée à une gestion des zones humides sera aussi un gage de réussite pour le bon fonctionnement du cours d'eau en temps de crue et permettra d'éviter des à-coups hydrauliques qui seraient dommageables aux hameaux et villes riverains. Il est aussi très important d'assurer la ressource à l'étiage.

#### Masse d'eau

##### FRGR1597

Type de masse d'eau : naturelle

Objectif DCE : OMS\* 2027

#### > Enjeux

- Tendre vers le bon état de cette masse d'eau.
- Maintenir les usages.
- Assurer la résilience des milieux face au dérèglement climatique.

#### > Objectifs du contrat

- Améliorer l'hydromorphologie de secteurs clés.
- Mettre en conformité les ouvrages pénalisant la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 2.
- Sensibiliser le plus de riverains possibles lors de l'animation de terrain.
- Soutenir les politiques publiques en faveur du maintien et du développement du bocage.

\*OMS : Objectif Moins Strict


## > Etat\* de la masse d'eau et risques – FRGR1597

Présentation de l'état écologique de la masse d'eau et des risques de non atteinte du bon état. Tableau issu des informations disponibles au 01/07/2020 (source : AELB). La station est située au Moulin du Petit Gué sur la commune de Dol-de-Bretagne.


Etat écologique 2019		Etat des indicateurs		Objectif		Risques 2027	
Etat écologique	3	IBD - <i>Diatomée</i>	2	OMS* Etat écologique	2027	Global	Risque
Etat écologique calculé	4	I2M2 – <i>Macro-invertébrés</i>	4			Macropolluants	Respect
Etat biologique	4	IBMR - <i>Macrophytes</i>		Bon état chimique	2021	Nitrates	Respect
Etat physicochimique	2	IPR - <i>Poissons</i>	3			Pesticides	Risque
Etat polluants spécifiques						Morphologie	Risque
						Obstacles	Risque
						Hydrologie	Risque

Tendre vers le bon état de la masse d'eau passera par des actions portant sur toutes les parties des cours d'eau notamment afin de favoriser les usages et le maintien d'une biodiversité.

## > Diagnostic\* SBCDol 2017/2018



**Evaluation de l'hydromorphologie des T2BV de la masse d'eau du Guyoult Amont**



Le premier graphique rend compte des cours d'eau les plus importants et montre des altérations de l'habitat assez réduites notamment sur le lit mineur, les berges et le débit. Sur le second graphique qui montre l'altération de très petits cours d'eau, on constate une artificialisation notable. Toutefois, il apparaît que les deux Contrats Restauration-Entretien menés par le Syndicat du bassin du Guyoult entre 2000 et 2009 ont eu un effet positif sur le milieu. Comparativement à d'autres cours d'eau des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, la situation est moins dégradée. L'effort sera toutefois important sur les têtes de bassin versant majoritairement artificialisées et dont les impacts se retrouvent en aval, notamment sur le paramètre « débit » qui altère la qualité de la masse d'eau.

## > Stratégie et types de travaux

- Programme d'action orienté vers de grandes opérations de restauration de la morphologie des cours d'eau et de zones humides riveraines :
  - Remise en fond de vallée.
  - Reméandrage.
  - Restauration des habitats.
- Programme d'action orienté vers de grandes opérations de diminution des effets des plans d'eau :
  - Contournement.
  - Suppression.

\* 1 : très bon état    2 : bon état    3 : moyen    4 : médiocre    5 : mauvais

\*OMS : Objectif Moins Strict

## SIT 003 – Restauration du Guyoult et remise en fond de vallée du Tertre Bintin



### > Contexte local

#### Masse d'eau

> **FRGR1597** - Le Guyoult et ses affluents de sa source jusqu'à Dol-de-Bretagne

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - dispositions concernées

> D54, D55, D66, D67  
> Règle n°2

#### Commune / EPCI-FP

> Dol-de-Bretagne  
> CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel

#### Nature de l'action

> Travaux

#### Maîtrise d'ouvrage

SBCDol

#### Montant prévisionnel TTC

> 91 320 €

Ce site est situé au droit de la nouvelle déviation sud-est de Dol-de-Bretagne inaugurée en 2018. Il présente de vastes zones humides assurant un rôle de champ d'expansion de crue et permettant le stockage d'eau lors des débordements du Guyoult.

La morphologie y était très altérée avec des cours d'eau rectilignes et perchés qui ont fait l'objet de curages répétés depuis de nombreuses années.

La restauration morphologique était importante pour assurer un fonctionnement optimum de la relation cours d'eau /zone humide sur ce secteur.

Une meilleure morphologie liée à une gestion des zones humides à travers un pastoralisme adapté permet le bon fonctionnement du cours d'eau en temps de crue en évitant des à-coups hydrauliques qui sont dommageables en aval. Il est aussi très important d'assurer la ressource à l'étiage et une portance satisfaisante pour l'exploitant des parcelles.



### > Objectifs et effets attendus

- Améliorer globalement les habitats du Guyoult sur un secteur présentant une station de mesure de l'Agence de l'Eau au titre de la Directive européenne Cadre sur l'Eau.
- Améliorer les caractéristiques et le fonctionnement du Tertre Bintin via sa remise en fond de vallée et des aménagements pour une pratique pastorale respectueuse.
- A terme, les cours d'eau doivent présenter des caractéristiques d'autoépuration forte, des cortèges biologiques plus diversifiés et plus adaptés. Les nouvelles fonctionnalités de la zone permettront de conserver le champ d'expansion de crue et d'obtenir un gain de portance des pâtures en été et en automne.

## > Plan de financement prévisionnel

Travaux prévisionnels	Montants maximaux TTC	TOTAL TTC	Aide AELB : 50%	Aide guichet unique 30% CRB/ CD35	SBCDoI
Aménagements connexes	16 800 €	<b>91 320 €</b>	45 660 €	27 396 €	18 264 €
Diversification des habitats sur 1275 m	28 680 €				
Rehaussement du lit incisé sur 246 m	3 840 €				
Remise en fond de vallée sur 1500 m	42 000 €				

## > Modalités d'intervention

Le projet a été co-construit entre la création de la déviation sud-est de Dol-de-Bretagne (maîtrise d'ouvrage CD35) et la possibilité d'une restauration du cours d'eau complémentaire aux travaux engagés. La démarche a été basée sur une concertation avec les propriétaires et les exploitants afin de déterminer un projet à haute valeur environnementale et compatible avec la gestion des parcelles.

Il a été retenu :

- de réaliser une différenciation des habitats sur le Guyoult allant de la D795 à la confluence actuelle avec le Tertre Bintin.
- d'effectuer en parallèle la remise en fond de vallée du Tertre Bintin afin d'optimiser le fonctionnement hydraulique de la zone (lien zone humide/cours d'eau) et de conserver un champ d'expansion de crue en amont de la ville de Dol-de-Bretagne.
- d'assurer la pérennité des usages agricoles via la pose de clôtures et de passages.



L'action englobe au moins 7 propriétaires et 1 exploitant. Des débordements ont lieu depuis le Guyoult vers cette zone humide (zone basse) déjà saturée d'eau dès que les débits atteignent 2 m<sup>3</sup>/s à Epiniac. Cette opération permet de préserver un paysage agricole de bocage ainsi qu'une richesse floristique et faunistique.

La remise en fond de vallée du Tertre Bintin (en vert sur la carte ci-dessus) permet une amélioration globale de l'autoépuration du cours d'eau et des habitats présents. Cette action d'une emprise de 1650 mètres pour le nouveau Tertre Bintin est ambitieuse et aura des effets sur l'aval du secteur, sur les stations de mesure DCE et les suivis biologiques.

## > Observations

Cette opération a été fixée en année 1 pour son ambition et par opportunité suite à la création de la déviation. Elle doit devenir une vitrine d'aménagement de cours d'eau pour le SBCDoI. Elle a été reportée en 2020 pour sa réalisation dans des conditions météorologiques plus favorables (pluviométrie importante en 2019).

#### Masse d'eau littorale Baie du Mont Saint-Michel



#### EPCI-FP

- > CC Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel
- > Saint Malo Agglomération

#### Masses d'eau cours d'eau

- > FRGR0024
- > FRGR0025a
- > FRGR0025b
- > FRGR1430
- > FRGR1438
- > FRGR1596
- > FRGR1597

#### SAGE Bassins Côtiers Dol - Enjeux concernés

- > n°2 : Qualité des eaux littorales
- > n°3 : Gestion du Marais de Dol
- > n°4 : Gestion quantitative
- > n°5 : Inondation et submersion marine
- > n°6 : Eutrophisation
- > n°7 : Phytosanitaires
- > n°8 : Hydromorphologie et continuité écologique

#### > Présentation

La Baie du Mont Saint-Michel borde le territoire de 4 SAGE : la Sée et les Côtiers Granvillais, la Sélune, le Couesnon et les Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne. 3 masses d'eau littorales découpent la baie : 1 masse d'eau de transition au niveau des exutoires de la Sée et de la Sélune (FRHT05) et 2 masses d'eau côtières (FRGC01 et FRHC02).

Le SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne est rattaché à la masse d'eau FRGC01. Toutefois, l'enjeu de qualité des eaux littorales est abordé de manière globale à l'échelle de la baie depuis 2012 par le regroupement des structures porteuses de SAGE au sein de l'association Inter-SAGE de la Baie du Mont Saint-Michel.

Le SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne a vu son émergence en 2005 notamment suite aux attentes des acteurs de la mer pour améliorer la qualité des eaux littorales. Aussi cet enjeu est une priorité pour la Commission Locale de l'Eau (CLE) qui a fixé dans le SAGE l'objectif suivant : « **Préserver et restaurer la qualité des eaux littorales pour pérenniser les activités économiques et les usages** ».


La conchyliculture, la pêche à pied et la baignade (donc le tourisme) sont des activités économiques primordiales en baie, mais ces usages dépendent de la qualité des eaux littorales et particulièrement du risque de contamination microbologique. Les sources de pollution microbologique ont plusieurs origines (assainissement collectif et non collectif, pratiques agricoles, ...) et le but est que chacun puisse améliorer ses pratiques et adapter ses équipements dans l'objectif commun de la qualité des eaux littorales. Il s'agit de développer la concertation entre les acteurs de la baie (professionnels conchylicoles, élus, services de l'Etat, associations, scientifiques, ...) pour favoriser l'émergence, le développement et la valorisation des projets améliorant la qualité des eaux littorales.

#### Masse d'eau

##### FRGC01

Type de masse d'eau : côtière

Objectif DCE : projet de Sdage 2022-2027 - bon état depuis 2015 (pas de dégradation, maintien du bon état)



La CLE et le SBCDol s'attachent à communiquer, valoriser et si nécessaire accompagner les démarches : gestion des déchets sur le bord de mer, amélioration des assainissements et de la gestion des eaux pluviales, amélioration des pratiques agricoles... chacun à son rôle à jouer.

**3 axes de travail** ont été identifiés dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE :

- **Identifier et réduire les sources de pollution** : diagnostic des sources de pollution et des flux des différents fleuves côtiers à l'échelle de la Baie du Mont Saint-Michel, programme d'action à mettre en place (élaboration des Profils de vulnérabilité des sites conchylicoles et sites de pêche à pied par l'Association Inter-SAGE).
- **Optimiser le protocole d'alerte des professionnels conchylicoles en cas de dysfonctionnement d'un système d'assainissement** : appui auprès des services de l'Etat compétents pour relancer le protocole d'alerte, information des professionnels en cas de suspicion de contamination ou de période à risque pour les productions (principe de précaution).
- **Informers et sensibiliser les acteurs du territoire à l'enjeu bactériologique pour la qualité des eaux littorales et au lien Terre-Mer** : communication auprès des élus locaux, des professionnels agricoles, des particuliers... participation à des événementiels : comices agricoles, Fête de l'huître à Cancale...

### > Enjeux et objectifs du SAGE en lien avec le Contrat Territorial

- Maintenir et soutenir les activités professionnelles liées à la qualité des eaux littorales de la Baie du Mont Saint-Michel (conchyliculture, tourisme...) ainsi que les activités de loisirs (pêche à pied, baignade, ...).
- Rétablir une gestion quantitative optimale de l'eau douce.
- Soutenir l'image de la Baie du Mont Saint-Michel à travers des milieux fonctionnels et un environnement sain.

L'objectif du SAGE est de satisfaire les usages littoraux que sont principalement la conchyliculture, la pêche à pied et la baignade par :

- L'atteinte d'une qualité excellente de l'ensemble des eaux de baignade, selon la Directive européenne Eaux de baignade 2006/7/CE du 15 février 2006.
- L'atteinte d'un classement A pour l'ensemble des zones conchylicoles et sites de pêche à pied.
- La non-dégradation de la qualité des eaux pour les sites satisfaisant déjà les classes de qualité pour les paramètres « Microbiologie » et « Micropolluants »

La mise en place du Contrat Territorial des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne a pour objectif de tendre vers le bon état des 7 masses d'eau « cours d'eau » du bassin versant. Les travaux réalisés sur les milieux aquatiques devront rétablir les fonctionnalités et les services produits par les milieux. Ces actions soutiendront le bon état des eaux littorales de la Baie du Mont Saint-Michel en préservant ou en améliorant la qualité et la quantité des eaux qui s'y déversent.

### > Etat\* de la masse d'eau et risques – FRGRC01

Présentation de l'état écologique de la masse d'eau et des risques de non atteinte du bon état. Tableau issu des informations disponibles au 01/07/2020 (source : AELB) :

Etat 2017		Classe de qualité		Objectif		Risques 2027	
Etat écologique	2	Invertébrés benthiques	2	Bon état	Atteint	Ecologique	Non
		Phytoplancton	1			Chimique	Non
		Marée verte	1			Global	Non
		Macroalgues intertidales	1				
		Physico-chimie	2				
Etat chimique	1						

\* 1 : très bon état    2 : bon état    3 : moyen    4 : médiocre    5 : mauvais

Avec le soutien financier de :



**Directeur de publication**

Christophe FAMBON

**Responsable de rédaction**

Elodie BOUCHER

**Création et rédaction**

Karine HAVARD, Fabien HYACINTHE

**Crédits photos**

SBCDol