

DOL-DE-BRETAGNE

Le Guyoult a retrouvé son cours originel à Carfantin

Le Guyoult et l'un de ses affluents, le ruisseau du Pic Oiseau, ont été soumis dernièrement, du côté de Carfantin, à des travaux d'aménagement qui ont permis de les améliorer en matière écologique et hydraulique. Une mise en valeur dont parlent aussi deux panneaux pédagogiques, qui viennent d'être inaugurés.

« Cet aménagement a été réalisé avec l'accord des propriétaires concernés par le nouveau tracé du cours d'eau et la ville de Dol », a fait part Christophe Fambon, président du Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol (SBC-Dol). Le milieu aquatique du Guyoult, petit fleuve côtier de 35 km prenant sa source à Cuguen et se jetant dans la Baie du Mont Saint-Michel, au Vivier-sur-mer, a ainsi été restauré. En effet, le cours d'eau passe aussi à Dol où, dans le quartier de Carfantin, il



Le Guyoult a retrouvé ses méandres originels.

avait été endigué et détourné de son cours initial dès le 17^e siècle pour faire fonctionner un moulin à eau aujourd'hui en ruine.

Deux problèmes majeurs

Cette modification du lit de la rivière avait entraîné un pro-

blème écologique : « Le seuil du déversoir du moulin, accusant une chute d'1,20 m, constituait un obstacle infranchissable pour les poissons migrateurs qui, alors, ne pouvaient plus atteindre leur zone de reproduction et de croissance ». Autre problème, hydraulique celui-là : « De fréquentes inondations pénalisaient les propriétaires privés ».

D'où l'importance d'y remédier en effectuant, durant l'automne 2021, d'importants travaux ayant permis de rétablir la continuité écologique du Guyoult. « C'est-à-dire le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des poissons dans la rivière ». Ainsi, les travaux ont permis de libérer plus de 50 km de cours d'eau accessibles à la truite fario et un linéaire encore plus impor-

tant pour l'anguille. Autre intérêt : « En améliorant le fonctionnement hydraulique du Guyoult et des zones humides attenantes, le risque d'inondation sur ce secteur a été réduit ».

Un nouveau chemin

Les travaux ont permis la remise en état des prairies humides alentour et l'aménagement en amont de Carfantin, passerelles à l'appui, d'un nouveau chemin le long du Guyoult.

Hors études, le montant total des travaux réalisés sur le site de Carfantin s'élève à 140 509,11 € TTC. Ces travaux ont été financés à 80% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne dans le cadre de son appel à projet « continuité écologique 2021 » et au soutien de France Relance. Le SBC Dol a apporté un financement de 20 %, soit 28 101,82 € TTC.



Le ruban inaugural a été coupé par Jean-Francis Richeux, vice-président du SBC-Dol, en présence notamment de ses autres représentants.