



Exposition photo

*Diagnostic écologique des cours d'eau des bassins
côtiers de Dol : panorama du bon et du mauvais état*

Réalisée par **Saint-Malo Agglomération**
dans le cadre de la Semaine du Développement Durable 2018

Avec la collaboration du Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne



1

Commune du Tronchet

**Petit cours d'eau affluent du Meleuc, rive gauche de Mireloup
(15 m en amont du plan d'eau)**

*Mauvais aménagement avec risque de départ des encombres en aval,
érosion avec départ des sédiments*





2

Communes de Plerguer et du Tronchet
Le Meleuc sous le barrage de Mireloup

Belle alternance d'écoulements et d'habitats, présence de bois en rivière non dangereux sur ce secteur





3

Commune du Tronchet

Le Meleuc en amont du barrage de Mireloup

Cours d'eau recalibré, reprofilé, peu d'habitats et de diversité d'écoulement





4

Commune du Tronchet

**Petit cours d'eau affluent du Meleuc, rive gauche de Mireloup
(50 m en amont du plan d'eau)**



Substrat solide intéressant, un peu de bois en rivière. Le cours d'eau a été légèrement reprofilé



5

Commune de Plerguer

Affluent du Meleuc en rive droite, Ruisseau de Launette

Alternance radier-mouille sur un petit cours d'eau avec une diversité végétale en berge





6

Commune de Saint-Méloir-des-Ondes
Ruisseau de la Vallée Verte

Rupture de continuité écologique avec la création d'un plan d'eau et une buse surélevée à l'exutoire





7

Communes de Miniac-Morvan et de Tressé

Ruisseau de la Bouexière

Très belle alternance d'écoulements et d'habitats, diversité en berge, charge solide disponible à l'érosion dans les concavités, dépôts de banquettes dans les convexes : un cours d'eau « naturel »





8

Commune de Miniac-Morvan

Un affluent de la Bouexière

Début d'un cours d'eau en tête de bassin versant et d'un talweg. L'eau de la zone humide commence à dessiner le lit mineur. Bon état du profil





9

Communes de Miniac-Morvan et de Tressé
Ruisseau de la Molène

Chaos granitique avec une diversité d'écoulements et d'habitats : un cours d'eau « naturel »





10

Communes de Miniac-Morvan et de Tressé

Ruisseau de la Molène

Radier avec une diversité d'écoulements, une diversité floristique et d'habitats typiques des petits cours d'eau bretons : un cours d'eau « naturel »

